

les Métiers du staff

Le lycée du Gué à Tresmes prépare :

- aux métiers de l'**Aménagement Finition du bâtiment**
- aux métiers de la **Céramique**
- aux métiers du **Design**
- aux métiers de l'**Hôtellerie Restauration**
- aux métiers de la **Signalétique, de l'Enseigne et du Décor**
- aux métiers du **Staff**

Un lycée technologique et professionnel

• **Une unité de formation par apprentissage** rattachée au CFA académique de Créteil

• **Un centre de formation continue pour adultes**

- un domaine boisé de 27 hectares
- un internat de 390 lits
- des formations rares tournées vers la créativité
- une collaboration étroite avec les milieux professionnels



Lycée participant à un programme d'éducation et de formation financé par la Commission Européenne.

Pour connaître la date de nos **PORTES OUVERTES** consultez notre site: lycee-gueatresmes.fr

Possibilité de faire des mini-stages entre janvier et avril (nous contacter)

Par l'intermédiaire de votre collège ou de votre lycée, contactez nous au **01 64 35 52 56** (poste 401)



77440 Congis sur Théroouanne
Tél: 01 64 35 52 56
Fax: 01 64 35 59 56



Lycée des Métiers d'Art et du Design
lycee-gueatresmes.fr



Le staff

Le staffeur est un artisan d'art du bâtiment. Il réalise des éléments de décoration en plâtre armé de filasse.

Il les fabrique le plus souvent en atelier et les pose dans des constructions neuves ou anciennes.

Les techniques de mise en œuvre du staff et l'utilisation d'autres matériaux tel que la résine, l'élastomère, etc. ouvrent vers d'autres champs d'activités liés aux volumes tels que : l'architecture, la décoration, le prototype d'objets, l'édition de moulages, les décors de spectacles et de parcs d'attractions, etc.

Les diplômes

En vert : diplômes préparés au lycée du Gué à Tresmes

DIPLÔMES DE NIVEAU V :

- CAP
- staffeur ornemaniste

DIPLÔMES DE NIVEAU IV :

- BMA
- volumes :
staff et matériaux associés

DIPLÔMES DE NIVEAU III :

- DMA
- décor architectural :
matériaux de synthèse



CAP staffeur ornemaniste

(Certificat d'aptitude professionnelle)

- Le recrutement se fait après la 3ème.
- La formation dure 2 ans, durant lesquels l'élève effectue 12 semaines de stage en entreprise.

• La qualification correspond à celle d'un Ouvrier professionnel.

• Son activité l'amène à réaliser en autonomie des travaux courants de sa spécialité. Il doit avoir une bonne connaissance des techniques de base du métier et respecter les règles de l'art.

• L'objectif principal du CAP est l'insertion professionnelle.

Toutefois, une poursuite d'études peut être envisagée par un **Brevet des métiers d'art en volumes : staff et matériaux associés**.

BMA volumes : staff et matériaux associés

(Brevet des métiers d'art)

- Le recrutement se fait après un CAP staffeur ornemaniste.

• La formation dure 2 ans, durant lesquels l'élève effectue 12 semaines de stage en entreprise.

• L'activité du titulaire du BMA nécessite une maîtrise confirmée des techniques acquises en CAP auxquelles s'ajoutent des compétences nouvelles dans les domaines de l'histoire de l'art et des styles, des arts appliqués, de la gestion et conduite de projets, des matériaux de synthèses et de leurs procédés de mise en œuvre, des processus de fabrication et méthodes d'organisation, de la coordination de tous les partenaires et de la réception finale des travaux exécutés.

• La vocation première du BMA est l'insertion professionnelle à un poste à responsabilités.

Toutefois des poursuites d'études peuvent être exceptionnellement envisagées dans certains **BTS (Brevet de technicien supérieur) et DMA (Diplôme des métiers d'art)** après une mise à niveau.



les Métiers du **staff**

